CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 00

Guanto EDIS® E52.03N

Descrizione generale

Guanto di protezione contro rischi meccanici:

- realizzato in filo continuo senza cuciture 100% poliestere 13 gauge di colore grigio;
- palmo e dorso fino alle nocche delle dita spalmati in nitrile di colore nero con puntinature a contrasto in nitrile per garantire una elevata aderenza;
- polsino elasticizzato lungo 7 cm e bordato.

Codici e taglie

Codice	Taglia	Colore bordino
45334	7	VERDE
45335	8	ROYAL BLUE
45336	9	GIALLO
45337	10	ROSSO
45338	11	NERO

Applicazioni

Modello adatto per rischi da: abrasione, lieve taglio da lama/lamiera, strappo, lieve perforazione. Le attività possono essere: lavori di manutenzione, pulizia impianti, lavori con attrezzi, carpenteria metallica, manipolazione di profilati metallici, operazioni di smerigliatura e/o sbavatura, falegnameria, manipolazione di oggetti ruvidi ed abrasivi, giardinaggio, agricoltura, edilizia. Date le caratteristiche del guanto l'uso è particolarmente consigliato nell'industria in generale e nelle attività di magazzino.

Rischi

Modello **NON** adatto per rischi derivanti da: calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, fuoco e fiamme, piccoli e grandi spruzzi di metallo, freddo, prodotti chimici e tutti gli impieghi non menzionati nella presente Nota Informativa ed in particolare quelli che rientrano nei Dispositivi di Protezione Individuale di III Categoria.

Certificazioni

Modello sottoposto a procedura di certificazione CE, classificato come **DPI di 2^ categoria** e conforme a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate:

- EN21420:2020, in termini di design - innocuità - taglie - destrezza (per quest'ultima ottenuto **liv. 5** su max previsto 5),
- EN388:2016+A1:2018 (contro i rischi meccanici).

Marcatura in tabella.

EN 388:2016+A1:2018 **4 1 2 1 X**	Livelli di protezione offerti: Resistenza all'abrasione: **4** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio: **1** (livello minimo 1 – livello massimo 5) Resistenza allo strappo: **2** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza alla perforazione: **1** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio En Iso 13997 (palmo): X* = non testato Protezione contro gli impatti EN**: --
CE	Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 (ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI).

* la X significa che il test non è applicabile o che il guanto non è stato testato (la resistenza al taglio secondo EN ISO 13977 si applica solo nel caso in cui il test alla "resistenza al taglio-coupletest" raggiunga il livello minimo 3).

** la protezione contro gli impatti in base alla norma EN non si applica a questo modello di guanto.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

Lavaggio, stoccaggio ed eliminazione

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola. Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i guanti secondo le vigenti normative nazionali.