CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 01

Guanto E42.05WN "ANTI FREDDO"

DESCRIZIONE

Guanto professionale a 5 dita per la protezione da rischi meccanici e freddo, realizzato in filo sottilissimo 15 gauge, 90% di nylon e 10% di spandex, colore nero, con fodera termica 100% acrilico 7 gauge di colore nero, spalmato in nitrile micro-finish di colore nero su palmo + unghie e con polsino elastico; imbustato al paio in polybag descrittivo, colorato, appendibile e disponibile in confezioni da 12 paia cada taglia con relativo bar-code e sono nelle taglie sotto specificate.

ATTENZIONE: *per garantire una maggiore elasticità contiene anche lattice sul polso e sul rivestimento del palmo.*

Codici	*Taglia*
20555	8
20556	9
20557	10
20558	11

APPLICAZIONI E RISCHI

Indicato per applicazioni in tutti gli ambienti e i luoghi di lavoro freddi. Applicazioni consigliate sono: industria automobilistica, navale e ferroviaria, lavori stradali e attività di magazzino in celle frigorifere con intenso freddo da contatto.

NON è idoneo per rischi derivanti da fuoco e fiamme, piccoli spruzzi e/o grandi proiezioni di metallo, freddo estremo (temperature minori di -30°C), rischi chimici, elettrici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa. ATTENZIONE: il guanto non è impermeabile all'acqua, può perdere le sue proprietà isolanti se bagnato (vedi dettaglio pittogramma in tabella).

CERTIFICAZIONI

Sottoposto a procedura di certificazione CE, è classificato come **DPI di 2ª categoria** e risulta conforme a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate:

- EN ISO 21420:2020, in termini di design - innocuità - taglie - destrezza (per quest'ultima ottenuto liv. **5** su max previsto 5);
- EN388:2016+A1:2018 (contro i rischi meccanici);
- EN511:2006 (contro il freddo).

EN 388:2016+A1:2018 **3 2 3 2 X**	Livelli di protezione offerti: Resistenza all'abrasione: **3** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio: **2** (livello minimo 1 – livello massimo 5) Resistenza allo strappo: **3** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza alla perforazione: **2** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio En Iso 13997 (palmo): **X*** Protezione contro gli impatti EN**: --
EN 511:2006 **0 2 X**	Livelli di protezione offerti: Resistenza al freddo convettivo: **0*** ** (livello minimo 0 – livello massimo 4) Resistenza al freddo da contatto: **2**** ** (livello minimo 0 – livello massimo 4) Impermeabilità all'acqua: **X** = non testato
CE	Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 (ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI).

***** la X significa che il test non è applicabile o che il guanto non è stato testato (la resistenza al taglio secondo EN ISO 13977 si applica solo nel caso in cui il test alla "resistenza al taglio-coupletest" raggiunga il livello minimo 3).

****** la protezione contro gli impatti in base alla norma EN non si applica a questo modello di guanto.

*** Risultato della prova "Isolamento termico in m^2 K/W" = **0,08** (valore minimo per raggiungere il livello 1 deve essere >=0,10).

****Risultato della prova "Resistenza termica R in m^2 K/W" = **0,086**.

PRECAUZIONI D'USO

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro.
Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

LAVAGGIO

È ammesso un massimo di 5 lavaggi a mano, in acqua ad una temperatura di 30°C; lasciare asciugare all'aria aperta. Non mettere in lavatrice o asciugatrice, non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi, non lavare a secco. Rimuovere eventuali detriti delicatamente con una spazzola.

STOCCAGGIO ED ELIMINAZIONE

Il guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali, è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.
Eliminare i guanti secondo le vigenti normative nazionali.