CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 05

ETL 41.03 (fine serie)

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici e termici: modello a 5 dita, colore grigio, realizzato in filo continuo tecnico brevettato TAEKI 5® di dimensione medio fine (13 gauge), con spalmatura anti-abrasione in poliuretano di colore grigio sul palmo - unghie e polsino elasticizzato orlato. Il filato, che è realizzato con l'utilizzo di fibre sintetiche, spandex e fibra di vetro permette di ottenere il massimo livello di protezione per abrasione, taglio e strappo, nonché una minima protezione al calore da contatto.
Disponibile in versione carton-blister appendibile in confezioni da 12 paia cada taglia.

Codice	Taglia	Barcode
31427	7	8032765319846
31418	8	8032765296598
ESAURITO	9	8032765296604
ESAURITO	10	8032765296611
ESAURITO	11	8032765431623

Applicazioni e rischi

Adatto per le seguenti attività: industria in generale, manipolazioni di parti taglienti, ruvidi e caldi in ambienti non unti ed oleosi. Adatto per applicazioni nell' industria navale, automobilistica, aeronautica, ferroviaria, stampaggio, assemblaggi, agricoltura e giardinaggio.
NON è idoneo per la protezione da rischi: chimici, derivanti da contatto con microrganismi (funghi batteri virus), fuoco e fiamme, calore radiante e convettivo, spruzzi di metallo fuso, freddo, contaminazione radioattiva e tutti gli impieghi non esplicitamente menzionati nella nota informativa e che richiedono un DPI di III° categoria.

Certificazioni

DPI di 2^ categoria sottoposto a procedura di certificazione CE, risulta conforme a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate: EN420:2003+A1:2009, in termini di design - innocuità - taglie - destrezza (per quest'ultima ottenuto liv. 5 su max previsto 5), EN388:2016+A1:2018 (contro i rischi meccanici) e EN407:2004 (contro i rischi termici).

EN388:2016+A1:2018 4X42C	Livelli di protezione offerti: Resistenza all'abrasione (cicli): **4** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio-coupletest (indice): **X** (livello minimo 1 – livello massimo 5) Resistenza allo strappo (Newton): **4** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza alla perforazione (Newton): **2** (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio secondo EN ISO 13977 (Newton): **C** (liv. min. A – liv. masx F) Protezione contro gli impatti EN*: --
EN407:2004 X1XXXX	Livelli di protezione offerti: Resistenza al calore da contatto: 1 (livello minimo 0 – livello massimo 4) Tutti gli altri parametri non sono stati testati e riportano pertanto la lettera X
CE	Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 (ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI).

* la protezione contro gli impatti in base alla norma EN non si applica a questo modello di guanto.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

Lavaggio

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Stoccaggio ed eliminazione

Il guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i guanti secondo le vigenti normative nazionali.