CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 02

STIVALE EDIS TECNOGUMMI

Informazioni generali

Stivale professionale per l'industria, l'edilizia, l'allevamento ed il settore agricolo e forestale. Realizzato con materiale composto da alta concentrazione di gomma nitrilica e plastificante che oltre a garantire un'elevata flessibilità è resistente alle sostanze acide e oleose.
Disponibile nelle versioni ginocchio nei colori marrone, nero o verde e tronchetto nei colori marroni e verde. Vengono forniti in sacchetti trasparenti (al paio), nelle taglie da 36/39 a 48.

Materiali e dettagli costruttivi

Tomaia: PVC MISTO ALTA CONCENTRAZIONE DI GOMMA NITRILICA.
Suola: PVC MISTO ALTA CONCENTRAZIONE DI GOMMA NITRILICA.
Fodera: POLIESTERE.
Inserti: BORDINO E ALETTE CUCITE DI COLORE NERO.

PHTHALATE FREE: realizzato con granuli di prima scelta non derivati da materiali rigenerati; esente ftalati, conforme alla normativa REACH.

Codici articoli

GINOCCHIO

Tag.	Cod.	Colore**
39	47020	Verde
40	47021	Verde
41	47022	Verde
42	47023	Verde
43	47024	Verde
44	47025	Verde
45	47026	Verde
46	47027	Verde
47	47028	Verde
48	47029	Verde

Tag.	Cod.	Colore**
39	47030	Marrone
40	47031	Marrone
41	47032	Marrone
42	47033	Marrone
43	47034	Marrone
44	47035	Marrone
45	47036	Marrone
46	47037	Marrone
47	47038	Marrone
48	47039	Marrone

Tag.	Cod.	Colore**	
36	39543	Nero	a commessa
37	39544	Nero	
38	39545	Nero	
39	39546	Nero	
40	39547	Nero	
41	39548	Nero	
42	39549	Nero	
43	39716	Nero	
44	39717	Nero	
45	39718	Nero	
46	39719	Nero	
47	39720	Nero	
48	39721	Nero	a commessa

TRONCHETTO

Tag.	Cod.	Colore**
39	47000	Verde
40	47001	Verde
41	47002	Verde
42	47003	Verde
43	47004	Verde
44	47005	Verde
45	47006	Verde
46	47007	Verde
47	47008	Verde
48	47009	Verde

Tag.	Cod.	Colore**
39	47010	Marrone
40	47011	Marrone
41	47012	Marrone
42	47013	Marrone
43	47014	Marrone
44	47015	Marrone
45	47016	Marrone
46	47017	Marrone
47	47018	Marrone
48	47019	Marrone

Certificazioni

DPI di 2^ categoria. Soddisfa i requisiti previsti dalla normative EN ISO 20347:2012 04 FO SRC. Marcatura CE, che attesta la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425).

04 FO = OB + FO + A + E + Resistente all'acqua.
OB: calzatura professionale.
FO: resistenza agli idrocarburi.
A: antistatico.
E: assorbimento dell'energia nella zona del tallone.
SRC =suola con elevata resistenza antiscivolo.

Applicazioni

Industria, edilizia, allevamento; settore agricolo e forestale.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del dispositivo adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro.

Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il dispositivo va sostituito.

Le calzature con proprietà antistatiche creano una resistenza tra pavimento e piede, ma non forniscono protezione sufficiente contro lo shock elettrico. Pertanto esse sono da utilizzare nel caso sussista la necessità di ridurre una scarica elettrostatica mediante scarico dell'elettro-staticità, in modo da escludere il pericolo di combustione di materiali infiammabili, per esempio con vapori con scintille. Nel caso non si possa escludere completamente il pericolo di shock elettrico è responsabilità del datore di lavoro di prendere ulteriori precauzioni per eliminare il rischio medesimo.

Stoccaggio ed eliminazione

Il dispositivo deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il dispositivo divenga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i dispositivi esausti secondo le vigenti normative nazionali.