CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 03

Guanti *E33.01* / *E33.10*

Guanti anatomici ambidestri a 5 dita in cotone con elastico, disponibile nelle varianti riportate in tabella. Confezionamento: sacchetto trasparente da 10 paia cada taglia.

Codice	Articolo	Taglia	Modello
39304	E33.01	9	uomo
39308	E33.10	7	donna

Categoria di appartenenza, applicazioni e rischi

Classificati come DPI di categoria I (contro rischi minimi); per la suddetta categoria non è prevista alcuna procedura di certificazione ed è necessaria solo una dichiarazione di conformità da parte del Fabbricante.

Adatti per rischi di lieve entità nell'hobbistica in generale, nel giardinaggio, leggere attività di edilizia (manipolazione di materiali da costruzione, legno non piallato, muri a secco e compensato) e magazzino.

NON adatti per la protezione da rischi meccanici, prodotti chimici, fuoco / fiamma, freddo e tutti gli impieghi che richiedono l'utilizzo di un DPI di categoria II o III.

La marcatura CE attesta inoltre la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 e la normativa armonizzata EN 420:2003+A1:2009 garantisce la piena conformità prescritto dalla per quanto riguarda:

- la determinazione del pH e del contenuto di azocoloranti dei materiali costituenti il guanto;
- la destrezza, con valore ottenuto 5 (min 1 - max 5).

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso.

La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali.

La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

Lavaggio, stoccaggio ed eliminazione

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Conservare in luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare.

Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche.

In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.

Eliminare i guanti secondo le vigenti normative nazionali.